

吉安鄉建國路二段一棟學生出租套房，昨天發生學生疑似觸電死亡的意外。
(記者王錦義攝)



曬衣場收衣 男大生觸電亡

〔記者王錦義／花蓮報導〕去曬衣場拿個衣服竟觸電身亡！

花蓮縣慈濟技術學院放射技術系三年級學生王龍超，昨沒參加期末考，同學到他校外租屋處查看，發現他陳屍頂樓曬衣場，王生父母到場看到愛子，傷心大喊：「爸爸來了！」警方初步調查，死者陳屍地點腳下的鐵製平台漏電，懷疑王男觸電後，倒地撞到頭部，詳細死因今天相驗。

「去摸他身體感覺麻麻的！」昨天發現者施姓同學與救護人員抵達後，用手觸碰王龍超身體，還有麻麻被電到的感覺，馬上報警。警方說，王男頭部著地但膝蓋卡在高約30公分鐵製平台上，

雙腳斜斜朝天，姿勢很像木桿斜放。

警方調查，曬衣場位於5樓，地面上有個約辦公桌大小鐵板，被架高在30公分鐵架上，下方有很多電線，昨天請水電工量測確有電流，同時發現下方有條220V的電線與鐵板接觸，水電工切斷1樓電源後才解除漏電狀況。水電工指出，若是潮溼地方使用電源，應安裝漏電遮斷器，以防漏電。

警方說，昨天上午6點多，還有房客上曬衣場，當時沒有異狀，懷疑21歲王龍超是準備到學校考試，想站上鐵板拿晾乾的衣服，結果被電擊昏倒頭部撞地，但

致命原因是電流通過還是頭部撞擊，須解剖釐清。

萬姓房東說，鐵板位置原先要安裝電熱水器，後來沒裝，不過位於1樓的電源開關平時都有關掉，不清楚為什麼會被打開。警方認為房東應善盡責任，確保房屋設備安全，因此訊後將依過失致死罪嫌函送法辦。

校方生輔組長何宗崑說，王龍超昨原要參加10點期末考，但沒有出現，由於王生平時成績優異，不可能缺考，所以派同學去租屋處查看，發現王生倒在曬衣場。王生為人熱心，課餘常擔任志工，校方會全力協助家屬。

賃居安全守則 再次提醒您： 租屋在外，處所 應定期實施安全 檢查，時時留意 ，防範未然，以 確保居住安全。